





Схема приварки шпилек



ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	Описание	Кол-во
1	SVWG-D01-12		1
2	Кабель		1
3	Электронный блок		1
7	Кожух		1
5	Металлорукав		2
6	Шпилька м6х20 нержавеющая		10
7	Шайба 6мм		10
8	Гайка с фланцем М6 х 1		10
9	Переходник для гофрированных труб PR13.0320		6
10	Струнный датчик деформации		2
11	Гайка М6 х 1		10

H12, h12, ±IT12/2

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Н. контр.				
Утв.				

Струнный датчик деформации SVWG-D01-12

Лит.	Масса	Масштаб
		1:5
Лист	Листов 1	

